

安全生产督办通知书

2019 第 11 号

云南省安全生产委员会办公室

2019 年 9 月 26 日

各州、市人民政府：

省安委会办公室决定对全省“防风险、保平安、迎大庆”消防安全执法检查专项行动查出的 38 家单位消防安全隐患问题整改工作进行督办。请各地对照隐患问题清单，督促责任单位逐项落实整改，于 11 月 30 日前将整改落实情况报省安委会办公室，一时难以整改的，要明确防范措施，按月报送整改进度，逐项销号直至整改完毕。

附件：消防安全隐患问题清单



(联系人及电话：李京泽，0871-64569516，传真：0871-64569518。)

附件

消防安全隐患问题清单

地区	单位名称	单位地址	隐患问题
昆明市	昆明景谷大酒店	昆明市官渡区关上关兴路408号	1、火灾报警系统存在故障，非消防电源在测试时不能正常切断； 2、消防水系统管网老化。
	昆明铜都大商汇市场服务有限公司	昆明市东川区凯通北路118号	1、擅自更改建筑结构，违规增加楼板、隔层； 2、市场内商铺均未办理开业前消防安全合格证； 3、市场内消防设施器材均未保持完好有效。
昭通市	盐津仁爱医院	昭通市盐津县盐井镇水井街101号	1、已设置的自动喷水灭火系统不能正常运行； 2、室内消火栓系统不能正常使用； 3、火灾自动报警系统不能正常运行； 4、南侧疏散楼梯宽度、两个楼梯间的设置形式不符合要求，未设置消防水池。
	镇雄县龙腾观邸电梯房	昭通市镇雄县南广社区	1、消防控制室未按规定设置外线电话和应急照明灯； 2、消防控制主机和消防水泵老化，火灾自动报警系统和消防给水系统瘫痪； 3、建筑内的防火门闭门器均已损坏； 4、消防管网内无水； 5、室内消火栓箱内无水带水枪和消火栓接口； 6、部分疏散指示标志损坏； 7、各楼层未设置应急照明灯； 8、疏散楼梯间内堆放杂物，堵塞疏散通道。

曲靖市	宣威市合鸣商业管理有限公司(宣威市乐美购百货商场有限公司)	曲靖市宣威市丰华街道西河路 23 号	<ol style="list-style-type: none"> 1、火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统未保持完好有效; 2、部分防火门未安装顺序器, 门框未做填充; 3、五号疏散楼梯二楼未设置封闭楼梯间; 4、五号疏散楼梯间层违规设置房间, 一层违规设置办公室; 5、一层苏宁电器装修期间遮挡自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统; 6、一层商场堆放大量易燃可燃材料; 7、未设置机械排烟系统; 8、在营业期间对部分安全出口上锁; 9、未建立消防档案、制定灭火和应急预案, 未落实防火巡查检查制度。
	文津苑(云南省曲靖市盛运物业管理有限公司)	曲靖市麒麟区内环东路 107 号	<ol style="list-style-type: none"> 1、火灾自动报警控制系统主机故障; 2、消防控制室无专职人员 24 小时持证上岗值班; 3、自动喷水灭火系统进行放水试验时喷淋泵未启动; 4、部分住宅常闭式防火门未保持常闭; 5、部分灭火器未保持完好有效, 部分疏散指示标志损坏; 6、屋顶稳压罐不能正常启动, 气压罐压力不足; 7、部分防火卷帘未保持完好有效。
	曲靖市燃气集团有限公司白水分公司	曲靖市沾益区白水镇白水村委会	未按国家有关标准规范要求设置固定冷却设施。
楚雄州	楚雄开发区天行健置业有限公司(楚雄开发区彝天地旅游文化综合体)	楚雄开发区彝人古镇东侧	<ol style="list-style-type: none"> 1、火灾自动报警系统瘫痪; 2、自动喷水灭火系统和室内消火栓系统严重故障; 3、自动消防设施不能正常联动控制; 4、机械防排烟系统严重故障; 5、消防用电设备末端自动切换装置故障。

玉溪市	玉溪东星商业管理有限公司	玉溪市红塔区玉兴路与环山路交叉口东面	<ol style="list-style-type: none"> 1、四层通往楼顶的疏散通道堵塞; 2、疏散走道部分墙面上使用易燃材料装饰; 3、火灾自动报警系统不能正常运行; 4、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。
	玉溪南都度假酒店有限公司	玉溪市高新区东风南路 17 号	<ol style="list-style-type: none"> 1、酒店五层楼梯间堆放杂物，堵塞疏散通道; 2、消防控制室主机误报率高。
	吉美乐超市	玉溪市红塔区李棋街道万裕生态城 27 栋地下商场	<ol style="list-style-type: none"> 1、无消防工作档案台账和消防设施维保记录; 2、封闭、堵塞安全出口和疏散通道现象突出,防火分区内安全出口总净宽度不符合国家有关标准规范要求; 3、部分应急照明灯、疏散指示标志、手动报警器、灭火器和室内消火栓被遮挡; 4、部分疏散指示标志、室内消火栓箱、防火卷帘损坏; 5、消防联动设备联动后,非消防电源不能正常切断; 6、自动喷水灭火系统的喷淋头被塑料袋包裹; 7、防火分区间的甲级防火门常开; 8、风机房内堆放杂物; 9、私拉乱接电气线路现象突出。
红河州	开远市 101 大厦	红河州开远市建设东路与兴远北路交叉口	<ol style="list-style-type: none"> 1、火灾自动报警系统不能正常运行; 2、防烟排烟系统、消防水泵不能正常联动控制; 3、疏散指示标志、应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的 30%; 4、自动喷水灭火系统不能正常使用。
	云南南焱酒店管理有限公司弥勒分公司	红河州弥勒市弥阳镇温泉路(城隍庙对面)	<ol style="list-style-type: none"> 1、消防控制室未实行 24 小时值班; 2、消防联动设备不能正常联动控制,火灾自动报警系统失效,4 个疏散指示标志损坏; 3、未按规定定期对消防设施进行检测。
	蒙自一南天娱乐会所	红河州蒙自市银河路 24 号(冠南超市四楼)	<ol style="list-style-type: none"> 1、未开展“三自主两公开一承诺”工作; 2、火灾自动报警系统、自动喷淋系统瘫痪,自动消防设施不能正常联动控制; 3、公共娱乐场所违规使用易燃可燃材料装修。

文山州	富宁盛佳物业管理有限公司管理的富宁硕峰金座小区	文山州富宁县硕峰金座小区	<ul style="list-style-type: none"> 1、防排烟系统、消防水泵系统不能正常联动控制; 2、消防用电设备末端不能正常自动切换; 3、火灾自动报警系统不能正常运行; 4、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。
	广南县莲城镇体育公园二期	文山州广南县莲城镇体育公园旁	<ul style="list-style-type: none"> 1、3栋喷淋末端试水压力为零(闸阀被关闭); 2、部分消火栓箱内的水枪和水带缺失,软管卷盘漏水; 3、部分疏散指示标志、应急照明灯损坏; 4、部分室内消火栓箱被遮挡; 5、地下通往地上的封闭楼梯间隔墙违规开窗与其他区域连通,且设有空调主机; 6、高层建筑防烟楼梯间前室堆放有可燃杂物。
	丘北县虾咪智能歌厅	文山州丘北县锦屏镇新城区吉大观庭小区17栋	<ul style="list-style-type: none"> 1、消防控制室人员未按规定持证上岗; 2、火灾自动报警系统不能正常运行; 3、防排烟系统不能正常联动控制; 4、擅自封堵安全出口,影响疏散逃生。
	麻栗坡县腾达购物中心一店	文山州麻栗坡县紫金广场	<ul style="list-style-type: none"> 1、火灾自动报警系统控制器、防排烟风机故障; 2、消火栓泵,喷淋泵无法正常联动; 3、电气线路私拉乱接,且未穿管保护; 4、员工未进行消防安全培训; 5、消防控制室无值班人员,消防控制室内堆放易燃可燃物品。
普洱市	景东安安家具店(原联威家具商场)	普洱市景东县凌云路119号	<ul style="list-style-type: none"> 1、楼梯间存放杂物; 2、消防控制室无人员值班; 3、消防控制室值班人员持证上岗人数不足; 4、消防联动控制设备故障; 5、火灾自动报警系统联动故障; 6、自动喷水灭火系统停用。
	镇沅茶源酒店	普洱市镇沅县绿海路13号	<ul style="list-style-type: none"> 1、未按规定设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和封闭楼梯间; 2、室内消火栓设置不符合规范。

西双版纳州	曼贡集贸市场	西双版纳州旅游度假区曼贡集贸市场	<ol style="list-style-type: none"> 1、市场使用泡沫夹芯板建盖，未设置防火分区，部分商户违规使用明火做饭； 2、曼贡家居城防火间距不足，未按国家有关标准规范要求设置防火分区、消防控制室、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统； 3、部分临街商铺防火间距不足，自动喷水灭火系统无水，火灾自动报警系统瘫痪，未设置消防控制室并落实消防安全管理制度，部分楼顶及商铺使用泡沫夹芯板建盖。
	景洪水月江山娱乐有限公司	西双版纳州景洪市勐海路边西双十贰城商业区第7栋第7-3-01号商铺	<ol style="list-style-type: none"> 1、消防控制室无人值守，消防工作档案台账资料不全； 2、消防控制室防火分隔不到位； 3、3-4层未向相关部门申报并审批，装修期间拆除消防设施，装修现场未落实明火审批手续； 4、未开展“三自主两公开一承诺”工作。
	勐腊景兰大酒店有限公司	西双版纳州勐腊县新城区主干道	<ol style="list-style-type: none"> 1、消防控制系统不能正常联动控制； 2、一台喷淋水泵损坏； 3、重点单位标准化建设未达标，管理制度落实不到位； 4、火灾报警系统存在故障。
大理州	大理城建物业有限公司(荷花廉租公租房)	大理州大理市下关河畔阳光小区	<ol style="list-style-type: none"> 1、私家车占用消防车通道停放现象突出； 2、单元楼道内电动自行车占用疏散通道停放现象突出，并存在违规充电现象； 3、9栋停车棚存在电线私拉乱接现象，且未按规定配置消防器材。
	漾濞彝族自治县人民医院	大理州漾濞县苍山西镇漾江路99号	<ol style="list-style-type: none"> 1、未开展“三自主两公开一承诺”工作； 2、除屋顶消防水箱外，消防水泵房、火灾自动报警系统、机械防排烟系统、消防控制室等消防设施均不能正常使用。
保山市	昌宁县博钰房地产开发有限公司	保山市昌宁县右甸路(昌宁县农贸市场)	<ol style="list-style-type: none"> 1、火灾自动报警系统损坏； 2、疏散指示标志设置不符合规范要求； 3、市场内商户占用疏散通道经营，遮挡消防设施，消防车通道处设置栅栏； 4、商铺电气线路敷设不符合国家有关标准规范要求。

德宏州	梁河县广信粮油经贸有限责任公司	德宏州梁河县遮岛镇振兴路89号	<ol style="list-style-type: none"> 1、经营场所内设置人员宿舍，存在“三合一”现象； 2、消防车通道堵塞。
	瑞丽姐告国门大酒店	德宏州姐告国门大道	<ol style="list-style-type: none"> 1、南侧疏散楼梯直通一层珠宝商场内，未按国家有关标准规范要求直通室外； 2、各楼层疏散走道、楼梯间未采用灯光疏散指示标志； 3、南侧疏散楼梯间设置铁门和栅栏门。
	陇川县章凤东方家园购物广场	德宏州陇川县章凤镇三象北路	<ol style="list-style-type: none"> 1、消防控制室无人值守； 2、堵塞消防安全出口。
	瑞丽台丽农副产品批发市场	德宏州瑞丽市麓川路124号	未按国家有关标准规范要求设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、疏散指示标志和应急照明。
丽江市	太和青年商业广场	丽江市古城区玉泉路498号	<ol style="list-style-type: none"> 1、消防控制室操作人员未按规定持证上岗； 2、防排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制； 3、火灾自动报警系统不能正常运行； 4、封闭楼梯间防火门损坏，损坏率大于其设置总数的50%。
	古城区古日新大酒店	丽江市古城区西安街道寨后社区寨后上村8号	<ol style="list-style-type: none"> 1、7层仅设置一部疏散楼梯； 2、7层北侧及6层南侧疏散楼梯未设置封闭楼梯间； 3、厨房顶部使用可燃材料装修； 4、在封闭楼梯间违规开设通向布草间、储藏室的门； 5、自动喷水灭火系统喷头安装方式错误； 6、消火栓按钮线路穿管不到位； 7、大量使用可燃夹心彩钢板装修。

怒江州	兰坪汇购生活超市	怒江州兰坪县金江路财富天地	<ul style="list-style-type: none"> 1、公共场所违规使用可燃材料装饰; 2、部分室内消火栓被遮挡,不能正常使用; 3、自动喷水灭火系统喷淋头设置不符合国家有关标准规范要求; 4、部分消防安全出口堵塞; 5、未开展“三自主两公开一承诺”工作。
	君鼎华悦大酒店	怒江州泸水市六库镇向阳桥46号	<ul style="list-style-type: none"> 1、屋顶消防水箱设置不符合规范; 2、消防控制室出口未设置防火门; 3、喷淋泵未保持完好有效。
迪庆州	迪庆玉峰矿业投资有限公司 香格里拉市扎西德勒大酒店	迪庆州香格里拉市康珠大道65号	<ul style="list-style-type: none"> 1、厨房、冷库未做防火分隔; 2、客房地下一层配电室未设置防火门; 3、非消防电源切换、电梯迫降功能不能正常运作; 4、餐厅区域火灾自动报警系统不能正常运作; 5、餐厅厨房内感烟探测器损坏; 6、部分电气线路未穿管保护。
	德钦高山别庄酒店有限公司	迪庆州德钦县升平镇飞来寺	<ul style="list-style-type: none"> 1、火灾自动报警系统故障; 2、室内消火栓系统水泵不能正常启动; 3、防火门启闭功能未保持完好有效。
临沧市	临翔区财富中心小区	临沧市临翔区沧江路中段	<ul style="list-style-type: none"> 1、室内消火栓管网、喷淋管道无水; 2、火灾自动报警系统模块故障; 3、部分疏散指示标志损坏。
	耿马商贸城商品交易市场管理有限公司	临沧市耿马县建设路23号	<ul style="list-style-type: none"> 1、违规占用防火间距、消防车通道经营现象突出; 2、商场内违规设置宿舍住人; 3、私搭乱接电气线路现象突出。

(信息公开形式：主动公开)

云南省安全生产委员会办公室

2019年9月26日印